

令和3年度 区立小学校通学路合同点検結果報告一覧（令和3年9月8日～令和3年9月27日及び令和3年10月4日）

学校名	No.	危険・要注意箇所（住所）		危険の内容及び状況	対策内容	対策先	対策実施状況
1 王子 小学校	1	王子3-22-3	王子警察署の裏	警察の関連施設の建設工事中、危険な箇所がある。	警察による安全管理	王子警察署	対策済
	2	王子5-2	旧桜田小学校付近	貯水槽の建設工事中、危険な箇所がある。	建設会社が警備員を設置(済)	建設会社	対策済
2 王子第一 小学校	1	王子5-15付近	庚申通り	一方通行で、交通量が多い。	スクールゾーンに設定(済) 横断歩道に交通指導員を配置(済)	学校・教育委員会	対策済
	2	豊島8-27付近	交差点	自動車の交通量が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済) 横断歩道に交通指導員を配置(済)	学校・教育委員会	対策済
	3	豊島8-15-18	庚申通り	自動車の交通量が多い。	横断歩道の再塗装 路面標示、歩道線の引き直し	王子警察署 道路公園課	依頼済（⇒対策済） 依頼済（⇒対策済）
	4	豊島8丁目交差点 付近	庚申通り	自動車の交通量が多い。	スクールゾーンに設定(済) 横断歩道に交通指導員を配置(済)	学校・教育委員会	対策済
	5	豊島8-16-1付近	庚申通り	自動車の交通量が多い。	横断歩道の再塗装 電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	王子警察署 施設管理課	依頼済（⇒対策済） 対策済
	6	王子5-5-18	牛徳本店付近	自動車の交通量が多い。	スクールゾーンの再塗装	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
3 王子第二 小学校	1	王子本町2-24-1	花辰前の道路	一方通行の出口。バス通りに自動車が飛び出すことがある。	道路の再塗装 電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	道路公園課 施設管理課	点検前依頼済（⇒対策済） 対策済
	2	王子本町2-2-5	校門前の稲荷坂	校門に向かう上り坂のため、自動車が加速する。自転車も多いため、校門前で事故につながりやすい。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
	3	岸町1-12-25	校門に向かう上り坂	校門に向かう上り坂の学校の壁にひびがある。	壁の点検実施(済)	教育委員会	対策済

学校名		No.	危険・要注意箇所（住所）		危険の内容及び状況	対策内容	対策先	対策実施状況
4	王子第三 小学校	1	十条仲原3-9-14	四差路	朝の交通量が多い。	歩道線内のカラー塗装化	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
		2	上十条5-1-10	四差路	朝の交通量が多い。	歩道線内のカラー塗装化	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
5	王子第五 小学校	1	上十条2-20-10	歩道橋	歩道橋を下りてきた児童が、自転車とぶつかりそうになる。	ポストコーンの設置	東京都建設局	依頼済（⇒対策済）
		2	上十条3-29-2	歩道橋	歩道橋を下りてきた児童が、自転車とぶつかりそうになる。	ポストコーンの設置	東京都建設局	依頼済（⇒対策済）
		3	十条仲原1-28-15	歩道	道路が狭いため、自動車がカーブする際に歩道に入っている。	通学路の変更	学校	依頼済（⇒対策済）
6	荒川 小学校	1	中十条2-13	旧岩槻街道	ガードレールのない歩道線内を登校する。	歩道線内のカラー塗装化 電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	東京都都市整備局 施設管理課	依頼済（⇒対策済） 対策済
		2	中十条2-14	旧岩槻街道	道路工事中により危険な箇所があるため、一部通学路を変更している。	工事完了後、元の通学路に戻る予定	学校	対策済
		3	中十条2-9	旧岩槻街道	ガードレールのない歩道線内を登校する。	保護者に登下校の付き添いを依頼(済)	学校	対策済
8	堀船 小学校	1	堀船2-15	歩道橋	歩道橋を下りてきた児童と、自転車がぶつかりそうになる。	ポストコーンを設置(済)	東京都建設局	対策済
		2	堀船2-23	横断歩道	児童が飛び出し、交通事故が発生したことがある。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済) 横断歩道に交通指導員を配置(済)	施設管理課 学校・教育委員会	対策済 対策済
		3	堀船1-10	交差点	道路が狭いため、自動車がカーブする際に歩道に入っている。	路面標示、歩道線等の引き直し カーブミラーの設置	道路公園課	依頼済（⇒対策済）

学校名		No.	危険・要注意箇所（住所）		危険の内容及び状況	対策内容	対策先	対策実施状況
9	柳田 小学校	1	豊島2丁目付近	歩道橋	歩道橋を下りてきた児童と、自転車がぶつかりそうになる。	歩道橋階段の昇降部分の目隠しを一部撤去	東京都建設局	依頼済（⇒対策済）
		2	豊島2丁目～堀船3丁目付近	信号のない横断歩道	自動車の交通量が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
		3	豊島1丁目付近	歩道	道幅広く、道路標示等が少ない。	「止まれ」の道路標示の再塗装 電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	王子警察署 施設管理課	依頼済（⇒対策済） 対策済
11	十条台 小学校	1	岸町2-10	JR線路横の道	道路が狭く相互通行のため、危険な状況がある。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
		2	中十条2-8	旧岩槻街道	ガードレールのない歩道線内を登校する。	歩道線内のカラー塗装化	東京都都市整備局	依頼済（⇒対策済）
12	としま若葉 小学校	1	豊島5-3-30	横断歩道	横断歩道の塗装が薄くなっている。	横断歩道の再塗装	UR都市機構	依頼済（⇒対策済）
13	赤羽 小学校	1	赤羽1-16-3、1-1	LaLaガーデン前 交差点	自転車・歩行者が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
		2	赤羽1-31、1-34	オリジン弁当前 交差点	自転車・歩行者が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
		3	赤羽1-25-18	ライオンズプラザ 赤羽前交差点	大通りに出る自動車が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
		4	赤羽1-31-4	種屋前五差路交差点	五差路になっており、車のすれ違いが多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
		5	赤羽西1-40-50	日本海庄や前交差点	自転車・歩行者が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
		6	赤羽1-14-83	ホテルメッツ前 交差点	自転車・歩行者が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
14	岩淵 小学校	1	岩淵町6-4-6 付近道路	校門前の道路	道路が狭く相互通行のため、事故の危険性がある。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済

学校名		No.	危険・要注意箇所（住所）		危険の内容及び状況	対策内容	対策先	対策実施状況
15	なでしこ 小学校	1	志茂3-43-16	一方通行の道路	道幅広く、スピードが出やすい。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
		2	志茂1-31、32、35	元気ぶらざの裏道	道路に駐車する自動車が多い。	交通取り締まりの強化	赤羽警察署	依頼済（⇒対策済）
16	第四岩淵 小学校	1	赤羽北1-3-14付近	交差点	自転車がスピードを出すため、児童と接触の危険がある。	路面標示、歩道線の引き直し 電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	道路公園課 施設管理課	依頼済（⇒対策済） 対策済
		2	岩淵町39付近	歩道橋	歩道橋を下りてきた児童と、自転車がぶつかりそうになる。	ポストコーンの設置	東京都建設局	依頼済（⇒対策済）
18	神谷 小学校	1	神谷2-12	環七通りからの抜け道	路面標示が薄くなっている。	路面標示、歩道線の引き直し	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
		2	神谷2-32	信号のない横断歩道	自動車の交通量が多い。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済) 学校が児童に交通安全指導を実施	施設管理課 学校	対策済 依頼済（⇒対策済）
		3	神谷3丁目	北本通りからの抜け道	北本通りから通り抜ける自動車が多い。	北本通りの標識点検と朝の通学路規制時間の交通取り締まりの強化	赤羽警察署	依頼済（⇒対策済）
19	稲田 小学校	1	東十条6-9-13	成立学園裏の十字路	自動車がスピードを出すため、児童と接触の危険がある。	路面標示、歩道線の引き直し	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
20	桐ヶ丘郷 小学校	1	桐ヶ丘1-14、15、17周辺	桐ヶ丘中央公園周辺	公園出入口の草が伸び、視界が悪い。	草の刈り込み(済)	道路公園課	対策済
		2	赤羽西6-21、22	ローソン前の車道	自動車の交通量が多い。	横断歩道の再塗装	赤羽警察署	点検前依頼済（⇒対策済）
		3	赤羽西6-16~38	稲付中学校裏に抜ける道	相互通行であり、自動車の交通量が多い。	歩道線内のカラー塗装化	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
21	袋 小学校	1	赤羽北2-13付近	信号のない横断歩道	自動車の交通量が多い。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
		2	赤羽北2-31付近	スーパーマーケットの搬入口	搬入口に車が出入りするため、児童と接触の危険がある。	スーパーマーケットへの注意喚起	赤羽警察署	依頼済（⇒対策済）
22	八幡 小学校	1	赤羽台4-16-3	階段下の歩道	階段を下りてきた児童と、自転車がぶつかりそうになる。	路面標示、ポストコーンの設置 街灯に注意喚起の看板を設置(済)	道路公園課 施設管理課	依頼済（⇒対策済） 対策済

学校名	No.	危険・要注意箇所（住所）	危険の内容及び状況	対策内容	対策先	対策実施状況		
23 浮間 小学校	1	浮間1-1-14	横断歩道	自動車の交通量が多い。	信号柱に注意喚起の看板を設置(済)	施設管理課	対策済	
	2	浮間3-3-2	歩行者用信号の待機スペース	歩行者の待機スペースが狭い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済	
	3	浮間3-30-3	交差点	自動車の交通量が多い。	路面標示、歩道線の引き直し	道路公園課	依頼済（⇒対策済）	
	4	浮間3-17-3	交差点	自動車の交通量が多い。	路面標示、歩道線の引き直し	道路公園課	依頼済（⇒対策済）	
	5	浮間1-13-1	歩行者用信号	歩行者用信号、青信号の時間が短い。	青信号の時間を延ばすか、または残り時間表示方式の信号へ交換	赤羽警察署	依頼済（⇒対策済）	
	6	浮間1-13-9	横断歩道がない	自動車の交通量が多い。	反対側に横断歩道あり 学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済	
24	西浮間 小学校	1	浮間4-28	T字路	自動車・自転車の交通量が多い。	横断歩道の再塗装 路面標示の引き直し・樹木の剪定等	赤羽警察署 道路公園課	依頼済（⇒対策済） 依頼済（⇒対策済）
25	赤羽台西 小学校	1	赤羽西4-40	交差点	学校方面に左折する自動車のスピードが速い。	ポストコーンの設置 電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	道路公園課 施設管理課	依頼済（⇒対策済） 対策済
26	西が丘 小学校	1	赤羽西2-11	交差点	3方向から自動車があるので危険。ガードレールはあるが、歩道幅が狭く歩けない。	路面標示の新設 歩道幅を確保し、ガードレールの位置を移動	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
		2	赤羽西3-24	幹線道路からの抜け道	自動車の交通量が多い。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
		3	赤羽西4-34	一方通行の抜け道	道幅が狭く、自動車のスピードが速い。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
28	滝野川第二 小学校	1	滝野川6-28	旧中山道	自動車・自転車の交通量が多い。	歩道線内のカラー塗装化・ポストコーンの設置	道路公園課	依頼済（⇒対策済）

学校名	No.	危険・要注意箇所（住所）		危険の内容及び状況	対策内容	対策先	対策実施状況
29 滝野川第三 小学校	1	滝野川1-12-27	南側校門から都電踏切までの歩道	道幅が狭く、相互通行であり、すれ違いの際に危険がある。	歩道線の引き直し ポストコーンまたはガードパイプの設置	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
	2	滝野川2-43	馬場商店街の入り口	明治通りから通り抜ける自動車が多い。	歩道線内のカラー塗装化 商店街入口の柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済) バリケード設置(済)	道路公園課 施設管理課 学校・教育委員会	依頼済（⇒対策済） 対策済 対策済
	3	滝野川1-69	滝野川東区民センター付近の廃屋	廃屋のブロック塀に大きなひびが入っている。	壁の点検実施(済)	建築課	対策済
30 滝野川第四 小学校	1	東田端2-5-23	正門前	自転車の交通量が多い。	スクールゾーンに設定(済) 交通指導員を配置(済)	学校・教育委員会	対策済
	2	東田端2丁目付近	東北回送線 与美西踏切	児童の集合場所であり、朝の時間は児童の多くが集合する。	ガードレール設置(済)	道路公園課	対策済
	3	東田端2丁目付近	東北回送線 第二下田端踏切	自動車・自転車・歩行者の交通量が多い。	標識柱に注意喚起の看板を設置(済)	施設管理課	対策済
33 谷端 小学校	1	滝野川6-83-8	T字路	自動車の交通量が多い。	ポストコーン設置(済) 交通指導員を配置(済)	道路公園課 学校・教育委員会	対策済 対策済
	2	滝野川6-77	きつね塚通り	旧中山道から通り抜ける自動車が多い。	電柱にカーブミラーを設置	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
34 田端 小学校	1	中里2丁目付近	中里第二踏切	相互通行であり、すれ違いの際に危険がある。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
	2	田端6丁目付近	エコー広場館前	上り坂で自動車が速度を上げる。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
	3	田端6丁目付近	高台通りに上がる道	道幅が狭く、上り坂で自動車が速度を上げる。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
	4	田端3丁目付近	ポプラ坂	急坂のため、見通しが悪い。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
	5	田端1丁目付近	谷田橋交差点	自動車の交通量が多い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済

学校名	No.	危険・要注意箇所（住所）	危険の内容及び状況	対策内容	対策先	対策実施状況
35 滝野川もみじ 小学校	1	滝野川5-53-1 東京バス株式会社前	自動車の交通量が多く、バスの出入りが多い。	ポストコーンの設置	道路公園課	依頼済（⇒対策済）
	2	滝野川3-59-4～ 3-61-1 ミニコープ前	搬入口に車が出入りするため、児童と接触の危険がある。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済
	3	滝野川5-57-37 フランス学園脇の坂	自動車・自転車の交通量が多い。	電柱に注意喚起の懸垂幕を設置(済)	施設管理課	対策済
	4	滝野川5丁目付近 八幡通り	自転車の交通量が多い。道幅が狭く、自動車・自転車のスピードが速い。	学校が児童に交通安全指導を実施(済)	学校	対策済

※対策実施状況については、令和5年4月1日現在のものです。

※今回の危険・要注意個所の取りまとめにあたっては、以下の観点を踏まえて実施したものです。

- ・見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
- ・過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
- ・保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

※なお、上記の観点到当てはまらなかった箇所についても、随時、所管警察署・道路管理者などと連携しながら点検を実施し安全対策に取り組んでいます。