区立中学校

遊具まわり等の空間放射線量の測定結果(学校)

斜体は簡易測定（測定器：DoseRAE2　PRM-1200）の結果です。
〇の測定値は平成23年度追加調査地点です。
■の欄は目安値以上の地点における対策実施後の再測定値です。
平成25年度①または②に該当する地点を測定しました。
①平成24年度の測定値が0.10μS/h以上だった地点
②平成24年度の測定値が0.09μS/hで、平成23年度よりも高い地点

中学校

施設名	所在地	測定地点		表層の様子	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			
		No.	地点説明		測定結果（μS/h）	測定結果（μS/h）	測定結果（μS/h）	測定日	天気	測定時間	測定結果（μS/h）
王子桜中学校 ※王子小学校と一緒に測定しています。 王子小学校の数値をご参照ください。	王子2-7-1	—	—	—	—	—	—	測定条件に該当しません	—	—	—
十条富士見中学校	上十条3-1-25 ※H24年度より新校舎	1	給食搬入口付近	グレーチング	—	0.05	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	駐車場入口付近の植込み地	土	—	0.06	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	テニスコート脇畑	土	—	0.05	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	砂場	砂	—	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	棒高跳び付近	グレーチング	—	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砲丸投場付近	ダスト舗装	—	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
	（H23年度） 十条台1-9-33	7	砂場	砂	0.20	—	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		8	準備室前の手洗い場の下	コンクリート	0.08	—	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		9	渡り廊下横の側溝	グレーチング	0.12	—	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		10	会議室前の花壇	土	0.13	—	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		11	体育館前の通路	ブロック舗装	0.14	—	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		12	正門の中央	ブロック舗装	0.14	—	—	測定条件に該当しません	—	—	—
明桜中学校	王子6-3-23	1	管理棟屋上菜園の南側の中央	土	0.06	0.06	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	体育館北側の雨どい下	土	0.13	0.12	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	砂場の横の鉄棒	ダスト舗装	0.12	0.12	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	校庭の中心	ダスト舗装	0.16	0.13	0.10	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	正門の付近	コンクリート	0.13	0.12	0.10	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	0.08	0.06	—	測定条件に該当しません	—	—	—
堀船中学校	堀船2-23-20	1	雨水マスのふたの上	コンクリート	0.14	0.11	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	植え込み地	土	0.13	0.13	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	雨水マス横（グランド）	ダスト舗装	0.15	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	鉄棒（東端）の下	ダスト舗装	0.12	0.13	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	東門の中心部	コンクリート	0.09	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	0.08	0.09	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑦	北側昇降口（階段側）の雨どい下	コンクリート	0.20	0.17	0.22	平成26年12月22日	晴	9:22	0.20
		⑧	北口昇降口（木工室側）の雨どい下	コンクリート	0.08	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑨	木工室前の雨どい下	コンクリート	0.16	0.11	0.07	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑩	木工室前（準備室側）の雨どい下	コンクリート	0.15	0.12	0.11	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑪	金工室前の雨どい下	コンクリート	0.32 0.19	0.17	0.10	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑫	昇降口の雨どい下	コンクリート	0.10	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑬	渡り廊下横の雨どい下	コンクリート	0.23	0.12	0.10	測定条件に該当しません	—	—	—
稲付中学校	赤羽西6-1-4	1	正門の前	コンクリート	0.07	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	鉄棒の下	ダスト舗装	0.10	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	校庭北東側の端	芝生	0.12	0.11	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	受水槽の脇	土	0.09	0.12	0.07	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	水飲み場の脇	コンクリート	0.07	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	*0.06*	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—

区立中学校

遊具まわり等の空間放射線量の測定結果(学校)

斜体は簡易測定（測定器：DoseRAE2　PRM-1200）の結果です。
〇の測定値は平成23年度追加調査地点です。
■の欄は目安値以上の地点における対策実施後の再測定値です。
平成25年度①または②に該当する地点を測定しました。
①平成24年度の測定値が0.10μS/h以上だった地点
②平成24年度の測定値が0.09μS/hで、平成23年度よりも高い地点

中学校

施設名	所在地	測定地点		表層の様子	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			
		No.	地点説明		測定結果（μS/h）	測定結果（μS/h）	測定結果（μS/h）	測定日	天気	測定時間	測定結果（μS/h）
赤羽岩淵中学校	志茂1-19-14 ※改築のため平成23～25年度は仮校舎で測定しました。	1	正門	コンクリート	0.13	0.11	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	裏門付近	ダスト舗装	0.09	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	池付近の植え込み地	土	0.09	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	体育館裏の排水口	コンクリート	0.31 0.14	0.10	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	体育館表側の足洗い場	グレーチング	0.06	0.06	—	測定条件に該当しません	—	—	—
	志茂2-6-18 ※平成26年度新校舎	1	鉄棒の下	芝生	—	—	—	平成26年12月15日	晴	14:40	0.05
		2	砂場の中央付近	砂	—	—	—	平成26年12月15日	晴	14:48	0.05
		3	校舎南東角の排水口	グレーチング	—	—	—	平成26年12月15日	晴	14:56	0.07
		4	南門脇	コンクリート・土	— —	—	—	平成26年12月15日	晴	15:03	0.09
		5	校庭の南西角	土	—	—	—	平成26年12月15日	晴	15:09	0.08
神谷中学校	神谷2-46-13	1	正門の中央	コンクリート	0.12	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	体育倉庫の前	コンクリート	0.11	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	花壇ベンチの南側	土	0.10	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	駐輪場北側の雨どい下	コンクリート	0.18	0.11	0.11	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	手洗い場の洗面台内	コンクリート	0.09	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	*0.06*	0.11	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
浮間中学校	浮間4-29-32	1	通用門入口マンホール	グレーチング	0.11	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	ビオトープ脇畑	土	0.07	0.11	0.07	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	植え込み地	土	0.09	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	水飲み場	グレーチング	0.07	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	水飲み場の雨どい	グレーチング	0.07	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	*0.09*	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
桐ケ丘中学校	桐ケ丘2-6-11	1	校舎出入り口	ブロック舗装	0.10	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	校舎横の植え込み地	土	0.10	0.13	0.07	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	北門入口付近の側溝	コンクリート	0.13	0.12	0.11	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	グラント側溝	コンクリート	0.10	0.10	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	屋上緑化部分	土	0.12	0.12	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	*0.07*	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
田端中学校	田端6-9-1	1	正門入り口	コンクリート	0.13	0.10	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	渡り廊下手前２番目雨どい下	コンクリート	0.14	0.12	0.09	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	校舎裏の防災資材置き場付近	土	0.15	0.11	0.10	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	自転車置き場左端柱下	コンクリート	0.10	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	浄化機小屋前	コンクリート	0.12	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	*0.10*	0.10	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—

区立中学校

遊具まわり等の空間放射線量の測定結果(学校)

斜体は簡易測定（測定器：DoseRAE2　PRM-1200）の結果です。
〇の測定値は平成23年度追加調査地点です。
■の欄は目安値以上の地点における対策実施後の再測定値です。
平成25年度①または②に該当する地点を測定しました。
①平成24年度の測定値が0.10μS/h以上だった地点
②平成24年度の測定値が0.09μS/hで、平成23年度よりも高い地点

中学校

施設名	所在地	測定地点		表層の様子	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			
		No.	地点説明		測定結果（μS/h）	測定結果（μS/h）	測定結果（μS/h）	測定日	天気	測定時間	測定結果（μS/h）
滝野川紅葉中学校	滝野川2-52-10 ※平成23年度、平成24年度	1	正門付近の花壇の排水溝	コンクリート	0.14	0.11	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	二連鉄棒の下	ダスト舗装	0.18	0.11	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	校舎裏の菜園（校舎寄り）	土	0.09	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	給食室の横の雨どい	コンクリート	0.09	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	昇降口前の水道の排水溝	コンクリート	0.07	0.07	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	*0.06*	0.13	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		7	プール前の排水溝	コンクリート	–	0.28	—	測定条件に該当しません	—	—	—
	滝野川5-55-8 ※平成25年度から新校舎へ移転しました。	1	砂場	砂	—	—	0.06	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	正門	アスファルト	—	—	0.06	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	薬園	土	—	—	0.05	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	西側校庭	土	—	—	0.05	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	南側サッカーゴール付近	ダスト	—	—	0.05	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	グランドの真ん中	土	—	—	0.05	測定条件に該当しません	—	—	—
飛鳥中学校	西ヶ原3-5-12	1	正門内側から１ｍ	コンクリート	0.12	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		2	六連鉄棒の下	ダスト舗装	0.16	0.10	0.07	測定条件に該当しません	—	—	—
		3	1年C組前花壇スプリンクラー付近	土	0.11	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		4	体育館わき倉庫の雨どい排水口	コンクリート	0.09	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		5	主事室前水道左端裏側	コンクリート	0.07	0.06	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		6	砂場	砂	0.08	0.09	0.07	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑦	理科準備室前の雨どい下	コンクリート	0.12	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑧	理科室前の雨どい下	コンクリート	0.19	0.12	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑨	体育館前の入口の雨どい下	タイル	0.38 0.09	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑩	体育館前倉庫（保健室より）の雨どい下	コンクリート	0.11	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑪	体育館前倉庫（東の角）の雨どい下	コンクリート	0.09	0.08	—	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑫	給食室入口（技術室側）の雨どい下	コンクリート	0.07	0.11	0.08	測定条件に該当しません	—	—	—
		⑬	給食室入口の雨どい下	コンクリート	0.12	0.09	—	測定条件に該当しません	—	—	—